

MUESTRA

Referencia: 202400091 Lote: HIDROBAL

Descripción:

DEPÓSITO MALBUGER

DATOS DEL CLIENTE

SOC. GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U

PASEO DE LA ZONA FRANCA Nº 48

08038 Barcelona

Barcelona

Fecha de recogida: 07-10-2024 10:05

Llegada a laboratorio: 07-10-2024 10:05

Inicio de análisis: 07-10-2024 11:00

Fecha de salida: 08-10-2024 09:25

INFORME DE RESULTADOS

Parámetros medidos	Resultado	Unidades	Límite permitido ¹	Método
Nitratos	51,6*	±10,8% mg/l	50	Fotometría. PNT Q43
Cloro libre residual	0,67	± 9,3% mg/l	1,0	Fotometría. PNT Q07

¹ En función del Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Muestra recogida por el CLIENTE en envase plástico de 100 ml.

Si desea más información, no dude en consultarnos. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

INTERPRETACIÓN

*PARÁMETROS INCORRECTOS:

-Nitratos: Contaminación por actividades agrícolas y ganaderas, industriales y/o mezcla con aguas residuales. Puede causar oxidación de la hemoglobina, disminuyendo la capacidad de transporte de oxígeno a través de la sangre.



Fdo. Director técnico de laboratorio
Mónica Campins Gomila
Responsable Laboratorio Microbiología



Fdo. Técnico de recogida
Adisel Pita Aguilar
Responsable Laboratorio Química