

MUESTRA

Referencia: 202501751 **Lote:** HIDROBAL

Descripción:

DEPÓSITO MALBUGER SALIDA

DATOS DEL CLIENTE

SOC. GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U
 PASEO DE LA ZONA FRANCA Nº 48
 08038 Barcelona
 Barcelona

Fecha de recogida: 25-04-2025

Inicio de análisis: 25-04-2025

Llegada a laboratorio: 25-04-2025

Fecha de salida: 25-04-2025

INFORME DE RESULTADOS

Parámetros medidos	Resultado	Unidades	Límite permitido¹	Método
Nitratos	52,4*	±10,8% mg/l	50	Fotometría. PNT Q43
Cloro libre residual	0,7	± 9,3% mg/l	1,0	Fotometría. PNT Q07

¹ En función del Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Muestra recogida por el CLIENTE en envase plástico de 100 ml.

Los resultados que no cumplen los valores establecidos aparecerán marcados con *.

Si desea más información, no dude en consultarnos. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con autorización por escrito del laboratorio.



Fdo. Director técnico de laboratorio
 Mónica Campins Gomila
 Responsable Laboratorio Microbiología



Fdo. Técnico de recogida
 Adisel Pita Aguilar
 Responsable Laboratorio Química

Laboratorio autorizado por la Consellería de Sanitat, nº inscripción LAB-05-ABD/IB.
 Además, la empresa AS.HI.SA. (Controles Analíticos y Sanitarios Menorca S.L.) dispone de un sistema de calidad certificado, de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, por TÜV Rheinland Iberica Inspection, Certification & Testing S.A., Nº de registro 0.04.13221.



www.laboratorioashisa.com



info@laboratorioashisa.com



(+34) 971 353 178

Pág. 1 / 1