

MUESTRA

Referencia: 202400426 Lote: HIDROBAL

Descripción:

AGUA DE DEPÓSITO MALBUGER

DATOS DEL CLIENTE

SOC. GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U

PASEO DE LA ZONA FRANCA Nº 48

08038 Barcelona

Barcelona

Fecha de recogida: 24-10-2024 09:20

Llegada a laboratorio: 24-10-2024 00:00

Inicio de análisis: 24-10-2024 00:00

Fecha de salida: 25-10-2024 07:58

INFORME DE RESULTADOS

Parámetros medidos	Resultado	Unidades	Límite permitido ¹	Método
Nitratos	52,9*	±10,8% mg/l	50	Fotometría. PNT Q43
Cloro libre residual	0,69	± 9,3% mg/l	1,0	Fotometría. PNT Q07

¹ En función del Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Muestra recogida por el CLIENTE en envase plástico de 100 ml.

Si desea más información, no dude en consultarnos. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

INTERPRETACIÓN

*PARÁMETROS INCORRECTOS:

- Nitratos: Valores elevados indican contaminación debido a actividades agrícolas y ganaderas (presencia de fertilizantes nitrogenados, descomposición de materias animales y vegetales), industriales y/o mezcla con aguas residuales. Puede causar metahemoglobina (oxidación de la hemoglobina), lo que disminuye la capacidad de transporte de oxígeno a través de la sangre.



Fdo. Director técnico de laboratorio
Mónica Campins Gomila
Responsable Laboratorio Microbiología



Fdo. Técnico de recogida
Adisel Pita Aguilar
Responsable Laboratorio Química